


Installationsinstruktioner

Assenusohjeet


Installation instructions

Vridmoment
Torq Screw
Nom. 0,8Nm
max 1,2Nm

SA316
SA325



H = Hjälpkontakt
Apukontakti
Auxiliary contact



Ha alltid locket på när du tar upp hål
för förskruvning

Pidä kansi aina kiinni kun lyöt auki
murtoaihion holkkitiivistettä varten.

Always keep the cover mounted on the
envelope when punching for the cable gland

KNOCK OUT

Metriska
Metriinen
Metric

